


Til huseiere på Stenbrålia

Oslo 16. desember, 2014

### Betjening av varmeanlegget

For at temperaturreguleringen skal bli tilfredsstillende er første krav at den dynamiske termostaten som regulerer elektrisk energitilførsel til varmesentralen er korrekt innstilt. Temperaturen styres av to konstanter; T og d. Anbefalt innstilling er  $T = 27 - 29^\circ\text{C}$ ,  $d = 0,5$ . Sammenhengen mellom temperatur i varmesentralen og utetemperaturen er vist på figuren.



Romtemperaturen kan velges for hvert enkelt rom/sone. Det er viktig at forskjellen mellom den temperaturen som velges og temperaturen som registeres i rommet ikke er for stor. Den såkalte "duty cycle" D bør ligge mellom ca. 5 % og 90 %. Er den for eksempel 100 % viser det at temperaturen i varmesentralen er for lav i forhold til romtemperaturen som er valgt, er den mindre enn 5 % er temperaturen i varmesentralen for høy. Ekstreme valg av temperatur setter i praksis styringssystemet ut av funksjon.

Hvor mye varme som avgis til det enkelte rom er bestemt av to parametre  $U_{\text{floor}}$  og  $U_{\text{room}}$ . Skal man stille disse må en inn i ekspertmenyen. Gulvene er forskjellige ved at det noen steder er støpte gulv, andre steder bjelkelagsgulv. Vi anbefaler følgende verdier:

$U_{\text{room}} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  for alle rom.  $U_{\text{floor}} = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  i entre, gang og stue (sone 1 og 3),  $2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  på bad og soverom (sone 2, 4 og 5). Her er det selvsagt rom for individuelle tilpassinger avhengig av hvilken temperatur en ønsker i rommet.

Husk at husene er forholdsvis åpne slik at varme i første etasje er ment å gi oppvarming høyere opp i bygget. Spesielt vil lav temperatur i entre og gang nede påvirke romtemperaturen også i høyere etasjer.

En siste parameter er  $D_{\text{MIN}}$ . Den angir nedre grense for "duty cycle" D. Det er ønskelig med noe sirkulasjon i gulvsløyfene selv om varmebehovet er lite. For baderommene kan den settes til for eksempel 8 %, for solverom 3 % og øvrige rom 6 %. Dersom det blir for varmt i huset ved mildvær kan disse prosentene reduseres.

Gulvvarmeanlegg er trege systemer. Det kan ta 1 – 2 dager før en ny innstilling virker fullt ut på romtemperaturen. Foreta derfor justeringer i små trinn og vær tolmodig.